


Примери за инсталация на периферен водомер на напорен тръбопровод

Сензорният елемент, с фланец за закрепване върху тръбата (долния елемент на фланеца се заварява предварително)



Отчетният прибор, инсталиран в ел. табло IP56, за монтаж на открито



1. Инсталация върху напорен тръбопровод от пластмасови тръби. Закрепването е със специални хамути
Долу – табло с два отчетни прибора – горния е със свален капак, за да се види батерията – Литиева, 3.7V, 19Ah

Приборът може да се захрани и с външно захранване – но и само на батерия, ще работи поне 3 години без смяна

2. Инсталация върху стоманена тръба, в шахта в земята. Шахтата е лошо изпълнена, но сензора е IP67, и работи и при тежки условия



Водомерът се изработва и доставя по поръчка, затова са възможни и други варианти, за да се отговори най-точно на особеностите на всеки отделен обект.